

Nota de premsa

Terrassa, 26 de juliol de 2016

L'Ajuntament treballa en la reparació de l'esvoranc de l'avinguda de Béjar

Les obres s'han adjudicat per procediment d'urgència

L'Ajuntament de Terrassa està treballant en la reparació de l'esvoranc que es va formar dissabte a l'avinguda de Béjar. Ahir dilluns van començar els primers treballs, que s'han adjudicat per via d'urgència.

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha signat un decret per a la tramitació urgent de la contractació de les obres, un procediment que s'aplica en casos d'actuacions imprevistes i que suposen un risc potencial per a la ciutadania, en aquest cas, sobretot, pel trànsit. El decret permet escurçar els tràmits i iniciar immediatament les obres.

Els treballs s'han encarregat a dues empreses: Actividades de la Construcción de Terrassa S.L. va obrir ahir el forat per comprovar l'abast del moviment de terres i s'encarregarà de reomplir el forat, mentre que Hidrotec Sanejament S.L. s'ha encarregat de la inspecció dels col·lectors més propers, per tal de detectar possibles fuites que hagin pogut generar aquest esvoranc, encara que s'ha comprovat que els col·lectors estan en bon estat.

L'Ajuntament de Terrassa va dur a terme una primera actuació el mateix dissabte, tallant de manera preventiva els dos carrils en sentit oest de l'avinguda de Béjar i un més del sentit est. Les primeres inspeccions van revelar que a sota del paviment hi havia un enfonsament d'uns 10 metres de llarg per cinc d'ample i tres de profunditat.

Demà es preveu que comencin les tasques de cobriment de l'enfonsament, que poden durar al voltant de deu dies, aproximadament. Després de reomplir el forat amb diferents capes de materials per garantir la fermesa del terra, es tornarà a pavimentar i asfaltar aquest punt de l'avinguda.



terrassa.cat



facebook.com/ajterrassa



twitter.com/ajterrassa

Reparació del forat del carrer d'Arquímedes

D'altra banda, els serveis municipals estan també treballant a un petit forat aparegut ahir dilluns a la calçada del carrer d'Arquímedes a l'alçada de la cruïlla amb el carrer de Volta. En aquest cas, es tracta d'una incidència provocada per una avaria en un col·lector. De moment l'obertura s'ha cobert amb planxes de manera que garanteixi la seguretat el trànsit. Mentrestant, s'estan realitzant les gestions administratives per tal de poder reparar el forat de manera definitiva tan aviat com sigui possible.



terrassa.cat



facebook.com/ajterrassa



twitter.com/ajterrassa